

Trennung Messingabfälle und -späne

Späne/Abfälle mit folgenden Legierungen dürfen beim Sammeln **vermischt** werden:

Gruppe 1

EN-Werkstoff-Nr.	EN-Kurzzeichen
CW508L	CuZn37
CW509L	CuZn40
CW510L	CuZn42
CW511L	CuZn38As
CW601N	CuZn35Pb2
CW602N	CuZn36Pb2As
CW603N	CuZn36Pb3
CW612N	CuZn39Pb2
CW614N	CuZn39Pb3
CW617N	CuZn40Pb2

Späne/Abfälle mit folgenden Legierungen müssen zwingend **sortenrein** gesammelt werden:

Gruppe 2

EN-Werkstoff-Nr.	EN-Kurzzeichen
CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi
CW724R	CuZn21Si3P (CUPHIN / ECOBRASS)
	CuZn41Mg (eZeebrass)