

## Trennung von Messing-Spänen

Späne mit folgenden Legierungen dürfen beim Sammeln **vermischt** werden:

EN-Werkstoff-Nr.	EN-Kurzzeichen
CW508L	CuZn37
CW509L	CuZn40
CW510L	CuZn42
CW511L	CuZn38As
CW601N	CuZn35Pb2
CW602N	CuZn36Pb2As
CW603N	CuZn36Pb3
CW612N	CuZn39Pb2
CW614N	CuZn39Pb3
CW617N	CuZn40Pb2

Späne mit folgenden Legierungen müssen zwingend **sortenrein** gesammelt werden:

EN-Werkstoff-Nr.	EN-Kurzzeichen
CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi
CW724R	CuZn21Si3P ( <b>CUPHIN / ECOBRASS</b> )
CW725R	CuZn33Pb1AlSiAs