

Séparation des copeaux et déchets de laiton

Les copeaux/déchets contenant les alliages suivants peuvent être mélangés lors de la collecte :

Groupe 1

No d'alliage EN	Désignation EN
CW508L	CuZn37
CW509L	CuZn40
CW510L	CuZn42
CW511L	CuZn38As
CW601N	CuZn35Pb2
CW602N	CuZn36Pb2As
CW603N	CuZn36Pb3
CW612N	CuZn39Pb2
CW614N	CuZn39Pb3
CW617N	CuZn40Pb2

Les copeaux/déchets ci-dessous doivent impérativement être séparés, ne pas mélanger avec d'autres alliages :

Groupe 2

No d'alliage EN	Désignation EN
CW713R	CuZn37Mn3Al2PbSi
CW724R	CuZn21Si3P (CUPHIN / ECOBRASS)
	CuZn41Mg (eZeebrass)